


# Příklady analýzy základních příčin poruch rotačních strojů

# 2.a Nesouosost – vliv nefunkčního kompenzátoru



# 2.a Nesouosost – vliv nefunkčního kompenzátoru

Ustavení za studena

Paralelní:  0,03 mm

Uhlová:  0,02/600 mm

Po nahřátí oleje v převodovce a spuštění

 0,18 mm

 0,08/600 mm

